

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

Bidang Pengembangan Wilayah

Desa : Jatilor
 Kecamatan : Godong
 Kabupaten : Grobogan

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jumlah Skor	Rangking/ Peringkat
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd kemiskinan		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Jalan RT 01 Rw 03 sepanjang 450m rusak & longsor	90	80	77	247	3
1.1.2	Jembatan Timur RT 01 RW 03 rusak & belum berloneng	70	77	77	224	21
1.1.3	Belum adanya Jalan Sabuk Desa/Poros Desa	68	77	77	222	22
1.1.4	Gedung Madin & TPQ AlKautsar belum jadi	60	76	75	211	34
1.1.5	Bangunan Musholla Al-Ikhlas belum jadi	60	75	74	209	36
1.1.6	Halaman Madin & TPQ AlKautsar masih becek	60	75	75	210	35
1.1.7	Belum adanya Lapangan Volly Dusun Mulungan	79	77	77	233	12
1.1.8	Pembangunan Makam Mulungan belum jadi	83	77	77	237	9
1.1.9	Jalan Sawah utara Desa rusak	84	77	77	238	8
1.1.10	Saluran air di RT 01 RW 03 tidak lancar	60	70	50	180	75
1.1.11	Saluran air di RT 02 RW 03 tidak lancar	62	77	77	216	29
1.1.12	Saluran air di RT 03 RW 03 tidak lancar	61	77	77	215	30
1.1.13	Saluran air di RT 04 RW 03 tidak lancar	60	70	69	199	48
1.1.14	Saluran air di RT 01 RW 04 tidak lancar	60	70	68	198	49
1.1.15	Saluran air di RT 02 RW 04 tidak lancar	60	70	64	194	56
1.1.16	Saluran air di RT 03 RW 04 tidak lancar	60	70	63	193	57
1.1.17	Saluran air di RT 04 RW 04 tidak lancar	60	70	55	185	69
1.1.18	Saluran air di RT 01 RW 05 tidak lancar	60	70	55	185	70
1.1.19	Saluran air di RT 02 RW 05 tidak lancar	60	70	50	180	73
1.1.20	Saluran air di RT 03 RW 05 tidak lancar	60	70	50	180	24
1.1.21	Belum ada Gapura Dsn. Mulungan	70	82	70	222	23
1.1.22	Gedung Balai Desa Rusak	90	80	80	250	1
1.1.23	Pembangunan Kantor Desa belum selesai	78	90	80	248	2
1.1.24	Belum adanya Gedung Lembaga-lembaga Desa	80	68	70	218	27
1.1.25	Gedung PAUD rusak	80	69	70	219	26
1.1.26	Tanah barat Kantor Desa belum dimanfaatkan	60	74	70	204	41
1.1.27	Belum adanya Kantor BUMDes	80	67	70	217	28
1.1.28	Belum ada kios penjualan hasil produk desa	60	74	70	204	42

1	2	3	4	5	6	7
1.1.29	Tanah barat Makam Jatilor sering longsor	81	77	77	235	10
1.1.30	Jalan Induk Dsn. Jatilor rusak parah sepanjang 80m	90	78	77	245	4
1.1.31	Belum ada Gapura Dsn. Jatilor	70	81	70	221	24
1.1.32	Belum ada taman desa	60	70	60	190	61
1.1.33	Sampah masih menumpuk	60	75	70	205	40
1.1.34	Belum adanya Pagar di lingkungan Kantor Desa	60	75	71	206	39
1.1.35	Jalan Timur Dusun Jatilor masih tanah	60	75	73	208	37
1.1.36	Jalan menuju sawah di Selatan Dusun Jatilor masih tanah	60	70	66	196	53
1.1.37	Belum ada jalan tembus selatan & barat Dusun Jatilor	71	77	77	225	20
1.1.38	Talud Jembatan selatan Desa longsor	60	70	65	195	54
1.1.39	Gedung Madin Asrorul Huda rusak	60	70	60	190	62
1.1.40	Lapangan Sepakbola rusak	60	70	59	189	63
1.1.41	Halaman Madin Asrorul Huda masih becek	60	70	58	188	64
1.1.42	Saluran air di RT 01 RW 01 tidak lancar	60	77	77	214	31
1.1.43	Saluran air di RT 02 RW 01 tidak lancar	59	77	77	213	32
1.1.44	Saluran air di RT 03 RW 01 tidak lancar	60	70	67	197	50
1.1.45	Saluran air di RT 04 RW 01 tidak lancar	60	70	67	197	51
1.1.46	Saluran air di RT 01 RW 02 tidak lancar	60	70	62	192	58
1.1.47	Saluran air di RT 02 RW 02 tidak lancar	60	70	62	192	59
1.1.48	Saluran air di RT 03 RW 02 tidak lancar	60	70	55	185	71
1.1.49	Jalan Induk Dsn. Tempuran sepanjang 300m rusak	87	78	78	243	5
1.1.50	Belum ada Gapura Dsn. Tempuran	70	80	70	220	25
1.1.51	Jalan timur Gondangan sepanjang 200m masih tanah	85	78	77	240	6
1.1.52	Jalan menuju Makam Dsn. Tempuran masih tanah	75	77	77	229	16
1.1.53	Jalan sawah selatan Dusun Tempuran ke barat terkikis air	60	73	70	203	43
1.1.54	Jalan sawah selatan Dusun Tempuran ke selatan rusak	60	73	70	203	44
1.1.55	Jalan barat Dsn. Tempuran rusak parah & sering longsor	85	77	77	239	7
1.1.56	Saluran air di RT 01 RW 06 tidak lancar	58	77	77	212	33
1.1.57	Saluran air di RT 02 RW 06 tidak lancar	60	70	67	197	52
1.1.58	Saluran air di RT 03 RW 06 tidak lancar	60	70	62	192	60
1.1.59	Saluran air di RT 01 RW 07 tidak lancar	60	70	55	185	72
1.1.60	Saluran air di RT 02 RW 07 tidak lancar	60	70	50	180	76
1.1.61	Pembangunan Makam Tempuran belum jadi	80	77	77	234	11

1	2	3	4	5	6	7
1.1.62	Gedung TPQ Al-Ikhlas kurang lebar	74	76	77	227	18
1.1.63	Bangunan Masjid Baitul Muttaqin kurang tinggi	60	70	57	187	66
1.1.64	Jalan utara SMPN 3 ke timur masih tanah	60	70	70	200	46
1.1.65	Belum adanya Poskamling yang permanen	60	70	50	180	77
1.1.66	Jalan antar Dusun Jatilor-Tempuran rusak	60	75	72	207	38
1.1.67	Jalan Barat RT 02/02 sering longsor	60	70	70	200	45
1.1.68	Lapangan Volly Dusun Jatilor rusak	60	70	64	194	55
1.1.69	Mebelair TPQ kurang memadai	74	75	77	226	19
1.1.70	Belum adanya Saluran air dari Perbatasan Wolo	74	77	77	228	17
1.1.71	Masih banyak Rumah di Dsn. Jatilor tidak layak huni	78	77	77	232	13
1.1.72	Masih banyak Rumah di Dsn. Mulungan tidak layak huni	77	77	77	231	14
1.1.73	Masih banyak Rumah di Dsn. Tempuran tidak layak huni	76	77	77	230	15
1.1.74	Bangunan Masjid Baitul Ghoni sebagian rusak	60	70	57	187	67
1.1.75	Bangunan Masjid Al-Fattah sebagian rusak	60	70	57	187	68
1.1.76	Jalan menuju makam Dsn. Jatilor belum rampung	60	70	58	188	65
1.1.77	Halam kantor desa masih becek	60	70	70	200	47