



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

No	Potensi	Masalah
1	Lahan, swadaya	Belum ada trotoar tepi jalan raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01
2	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 RW 01 belum semua beton
3	Lahan, swadaya	Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton
4	Lahan, swadaya	Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton
5	Lahan, swadaya	Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton
6	Lahan, swadaya	Jalan Timur Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton
7	Lahan, swadaya	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi beton
8	Lahan, swadaya	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Tempuran, bagian tengah jalan belum konstruksi beton
9	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
10	Lahan, swadaya	Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
11	Lahan, swadaya	Jalan RT 04 RW 01 sampai Jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
12	Lahan, swadaya	Jalan Induk Dusun Jatilor yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan
13	Lahan, swadaya	Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun Jatilor
14	Lahan, swadaya	Belum adanya Rest Area atau parkir



No	Potensi	Masalah
15	Lahan, swadaya	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01 belum tuntas
16	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancar
17	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01 tidak lancar
18	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01 tidak lancar
19	Lahan, swadaya	Saluran air di RT 04 RW 01 tersendat
20	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancar
21	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02 tidak lancar
22	Lahan, swadaya	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun Jatilor) tidak lancar
23	Lahan, swadaya	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun Jatilor) tidak lancar
24	Lahan	Lapangan Sepak bola kurang terawat
25	Lahan, swadaya	Perlu relokasi lapangan voli Dusun Jatilor
26	Lahan, swadaya	Penerangan jalan Umum masih minim
27	Lahan, swadaya	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun Jatilor
28	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah belum Beton
29	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah belum Beton
30	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton
31	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton
32	Lahan, swadaya	Jalan Utara SMPN 3 Godong masih makadam
33	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah belum Beton
34	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah belum Beton
35	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah belum Beton



No	Potensi	Masalah
36	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah belum Beton
37	Lahan, swadaya	Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah
38	Lahan, swadaya	Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton
39	Lahan, swadaya	Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton
40	Lahan, swadaya	Jalan Sabuk Desa (Barat Mulungan) masih tanah dan Makadam
41	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
42	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
43	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 03 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
44	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 04 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
45	Lahan, swadaya	Jalan Utara SMPN 3 Godong belum ada talud penguat/batas jalan
46	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
47	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
48	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
49	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan
50	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan
51	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan
52	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar
53	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar
54	Lahan, swadaya	Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak lancar



No	Potensi	Masalah
55	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar
56	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar
57	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05 tidak lancar
58	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05 tidak lancar
59	Lahan, swadaya	Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar
60	Lahan, swadaya	Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK
61	Lahan, swadaya	Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-Jatilor hilang
62	Lahan, swadaya	Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung
63	Lahan, swadaya	Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan
64	Lahan, swadaya	Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran
65	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah belum Beton
66	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton
67	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton
68	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah belum Beton
69	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam
70	Lahan, swadaya	Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton
71	Lahan, swadaya	Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol
72	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan
73	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan



No	Potensi	Masalah
74	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan
75	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan
76	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan
77	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan
78	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Tempuran-Jatilor masih makadam dan belum ada talud penguat jalan
79	Lahan, swadaya	Jalan pertanian Utara Dusun Jatilor masih tanah dan belum ada talud penguat jalan
80	Lahan, swadaya	Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan.
81	Lahan, swadaya	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir
82	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Al Fattah belum selesai
83	Lahan, swadaya	Belum adanya Taman Desa yang layak anak
84	Lahan, swadaya	Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda mulai lapuk
85	Lahan, swadaya	Belum adanya Gedung TPQ di Dusun Jatilor
86	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung
87	Lahan, swadaya	Pembangunan Halaman Balai Desa belum selesai
88	Lahan, swadaya	Batas tanah Makam Dusun Jatilor masih sering longsor
89	Lahan, swadaya	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya
90	Lahan, swadaya	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita
91	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Baitul Ghoni belum selesai
92	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar belum rampung



No	Potensi	Masalah
93	Lahan, swadaya	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar belum selesai
94	Lahan, swadaya	Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal
95	Lahan, swadaya	Belum adanya Pasar Desa yang representatif
96	Lahan, swadaya	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni
97	Lahan, swadaya	Belum adanya Gedung Posyandu
98	Lahan, swadaya	Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM
99	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin belum selesai
100	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas belum selesai
101	Lahan, swadaya	Lapangan voli Dusun tempuran belum optimal
102	Kelompok Tani	Areal persawahan sering tergenang banjir
103	Kelompok Tani	Hama tikus sering merajalela
104	Kelompok Tani	Hama tanaman menyerang tanaman petani
105	Lumbung Pangan	Harga gabah pada saat panen merosot
106	BUMDes	Masih minimnya modal BUMDes
107	SDM, Kelompok	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan
108	Kelompok	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal
109	SDM	Belum optimalnya pengurus BUMDes
110	Kelompok	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit
111	Kelompok	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP
112	SDM	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa
113	SDM	Minat baca masyarakat masih rendah
114	SDM	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah
115	Kader Posyandu	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu
116	Kader Posyandu	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal
117	SDM	Belum ada pelatihan UMKM



No	Potensi	Masalah
118	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
119	SKD, PKK, Kader Posyandu	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai
120	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa
121	Aparat Pemerintah Desa	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi
122	Aparat Pemerintah Desa	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi
123	BPD	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD
124	BPD	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal
125	RT/RW	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW
126	RT/RW	Administrasi RT/RW belum rapi
127	Pegawai Desa	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa
128	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif
129	Kelompok Tani, Gapoktan	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani
130	Linmas	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga
131	LPMD	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal
132	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak
133	Pemuda	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda
134	Pemuda	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya
135	Lahan, Pemuda	Belum adanya sarpras keolahragaan
136	SDM	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin
137	SDM	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid
138	SDM	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga
139	SDM	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam
140	SDM	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.



3.2. Masalah

No	Masalah	Potensi
1	Belum ada trotoar tepi jalan raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01	Lahan, swadaya
2	Jalan RT 02 RW 01 belum semua beton	Lahan, swadaya
3	Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
4	Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
5	Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
6	Jalan Timur Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
7	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
8	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Tempuran, bagian tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
9	Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
10	Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
11	Jalan RT 04 RW 01 sampai Jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
12	Jalan Induk Dusun Jatilor yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
13	Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
14	Belum adanya Rest Area atau parkir	Lahan, swadaya
15	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01 belum tuntas	Lahan, swadaya
16	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
17	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01 tidak lancar	Lahan, swadaya
18	Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01 tidak lancar	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
19	Saluran air di RT 04 RW 01 tersendat	Lahan, swadaya
20	Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
21	Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
22	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun Jatilor) tidak lancar	Lahan, swadaya
23	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun Jatilor) tidak lancar	Lahan, swadaya
24	Lapangan Sepak bola kurang terawat	Lahan
25	Perlu relokasi lapangan voli Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
26	Penerangan jalan Umum masih minim	Lahan, swadaya
27	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
28	Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
29	Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
30	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
31	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
32	Jalan Utara SMPN 3 Godong masih makadam	Lahan, swadaya
33	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
34	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
35	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
36	Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
37	Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah	Lahan, swadaya
38	Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
39	Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
40	Jalan Sabuk Desa (Barat Mulungan) masih tanah dan Makadam	Lahan, swadaya
41	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
42	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
43	Bahu jalan RT 03 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
44	Bahu jalan RT 04 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
45	Jalan Utara SMPN 3 Godong belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
46	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
47	Bahu jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
48	Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
49	Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
50	Bahu Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
51	Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
52	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
53	Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
54	Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
55	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
56	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
57	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05 tidak lancar	Lahan, swadaya
58	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05 tidak lancar	Lahan, swadaya
59	Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar	Lahan, swadaya
60	Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK	Lahan, swadaya
61	Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-Jatilor hilang	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
62	Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung	Lahan, swadaya
63	Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
64	Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran	Lahan, swadaya
65	Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
66	Konstruksi Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
67	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
68	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
69	Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam	Lahan, swadaya
70	Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton	Lahan, swadaya
71	Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol	Lahan, swadaya
72	Bahu Jalan RT 01 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
73	Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
74	Bahu Jalan RT 01 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
75	Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
76	Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
77	Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
78	Jalan Pertanian Tempuran-Jatilor masih makadam&belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
79	Jalan pertanian Utara Dusun Jatilor masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
80	Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan.	Lahan, swadaya
81	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir	Lahan, swadaya
82	Pembangunan Masjid Al Fattah belum selesai	Lahan, swadaya
83	Belum adanya Taman Desa yang layak anak	Lahan, swadaya
84	Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda mulai lapuk	Lahan, swadaya
85	Belum adanya Gedung TPQ di Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
86	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung	Lahan, swadaya
87	Pembangunan Halaman Balai Desa belum selesai	Lahan, swadaya
88	Batas tanah Makam Dusun Jatilor masih sering longsor	Lahan, swadaya
89	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya	Lahan, swadaya
90	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita	Lahan, swadaya
91	Pembangunan Masjid Baitul Ghoni belum selesai	Lahan, swadaya
92	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar belum rampung	Lahan, swadaya
93	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar belum selesai	Lahan, swadaya
94	Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal	Lahan, swadaya
95	Belum adanya Pasar Desa yang representatif	Lahan, swadaya
96	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Lahan, swadaya
97	Belum adanya Gedung Posyandu	Lahan, swadaya
98	Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM	Lahan, swadaya
99	Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin belum selesai	Lahan, swadaya
100	Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas belum selesai	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
101	Lapangan voli Dusun tempuran belum optimal	Lahan, swadaya
102	Areal persawahan sering tergenang banjir	Kelompok Tani
103	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
104	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
105	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
106	Masih minimnya modal BUMDes	BUMDes
107	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM, Kelompok
108	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal	Kelompok
109	Belum optimalnya pengurus BUMDes	SDM
110	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit	Kelompok
111	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP	Kelompok
112	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
113	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
114	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
115	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
116	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
117	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
118	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
119	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
120	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
121	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
122	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	APD
123	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
124	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
125	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
126	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
127	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
128	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK



No	Masalah	Potensi
129	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan
130	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
131	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
132	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
133	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
134	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
135	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
136	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
137	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
138	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
139	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam	SDM
140	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM